

79期 12月 重大事故 1件

作成日：2024年1月11日
安全品質環境推進部 統括グループ

再発防止対策欄/青地…対策完了 赤字…対策予定、継続中

区分	事故 受付No.	事故発生日	発生時間		地区名	営業所名	氏名	職種	年齢	勤続	損害程度 ・品名	休業見込 (実休日)	荷主・相手方		事故内容	
			名称	本・支店、工場												
1	J7900358	2023/12/9	土	午前 08:50				作業	55	10年	太陽光パネル 2/パレット(72枚) (損害金940,980円)	-	-	DB兵庫	賃	倉庫1階で太陽光パネルを大型車からフォークリフトで荷卸していた時、パレットの足に当たらない箇所にフォークリフトの爪幅を狭めて荷役し、旋回しながら下げている途中にバランスを崩し横向きに落下し破損した。
	確認日	2023/12/23	土	確認者 (安全)			発生要因	<ul style="list-style-type: none"> ■基本操作が出来ていなかった ⇒ 慣れによる怠慢 ■建屋外部での荷卸しに関する作業計画書がなかった ■トラック駐車位置がフォークリフトの基本動作が可能な場所ではなかった ■積荷に合わせてフォークリフトを使用する手順の明記がなかった ■フォークリフトの許容性能が適切に判断する手順が決まっていなかった 					再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> □作業計画書の作成（建屋外部での荷卸しを行う作業エリア毎の作成） ⇒12/27迄 □適正な駐車位置・フォークリフトを選択する条件等を手順書や作業計画書に明記 ⇒12/27迄 □ワンポイントレスポンスシートによる周知・教育 ⇒12/27迄 □フォークリフト作業者全員の力量評価の再評価実施 ⇒1/9迄 □外部事故惹起者講習の受講 ⇒指定日に受講 		

※ 参考

-	J7900375	2023/12/27	水	午前 11:20	北関東			乗務	57	12年 4ヶ月	協力会社乗務員他界、 車両全損	-	-	交	高速度路にて渋滞中の為、大型車両の後ろで協力会社車両が停車中に、後続中型車両が停車中の協力会社車両へ追突、追突された強みで押し出されて、前方停車中の大型車両後方へ追突、さらに協力会社車両に追突し大型車両（被害）と中型車両（加害）の間に挟まれる。乗務員は出血性ショックで他界。
	確認日	2024/1/5	金	確認者 (安全)			発生要因						再発防止対策		